



# ULTRABAT Fongicide

## Destination :

Ultra Bat Fongicide est un nettoyant fongicide et algicide recommandé pour le nettoyage des toitures, murs et façades en intérieur et extérieur

Traitement curatif et préventif des salissures d'origine végétale : les mousses, lichens, champignons, algues...

Solution de biocides recommandé avant peinture ou traitement imperméabilisant.

Murs et façades : enduits, crépis, peinture, pierre, brique.

Toitures : ardoise, tuile terre cuite et béton, fibrociment, shingle, plastiques.

## Caractéristiques :

Densité à 20°C	1.05 +/- 0.05 kg/L
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
pH	Neutre
Solvant	Eau
Rendement	5 m <sup>2</sup> / Litre
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C
Aspect	Incolore

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

Porter un vêtement de protection approprié.

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

## Application :

Matériel : Brosse, pulvérisateur.

Température d'application : de + 5°C à + 25°C

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application.

Rincer les pulvérisateurs plusieurs fois.

Traitement d'une toiture : Pulvériser le produit et laisser l'eau de pluie la rincer. Compter 6 mois minimum pour obtenir le résultat définitif.

Débrancher les raccordements de récupération des eaux pluviales le temps de l'application.

Traitement d'une façade : En curatif pulvériser, laisser agir entre 48 et 72 heures, rincer au nettoyeur HP.

Avant mise en peinture, nettoyer au nettoyeur HP. Laisser sécher, appliquer le produit dilué entre 25 à 30%.

Traiter par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum après l'application.

Éliminer les mousses épaisses par brossage.

Si la surface à traiter est fortement encrassée par des pollutions urbaines noires, grasses, la nettoyer préalablement avec une solution acide.